


세미나실 공사

NOTE

1. 경량벽체는 상부 슬라브바닥까지, 파손천장은 보수
 2. 목재방음문으로 개방폭1000으로 시공(번호키,도어체크포함)
 3. 칸막이벽(차음보드2PY) 양쪽으로 차음보드를 시공
- * 마감고 H-2.7M , 층고 H-5.5M



변경전



변경후